

## Faggildingar í gildi 20. desember 2019

| Fyrirtæki  | Faggildingaráætlun               | Faggildingarnúmer | Tæknisvið   | Staðall     |
|--|----------------------------------|-------------------|---|-------------|
| <u>Prófunar- og kvörðunarstofur:</u>             |                                  |                   |   |             |
| <i>Frumherji hf</i>                              | Lögmælifræði                     | 10                | Lögmælifræði  | ISO 17025   |
| <i>Matis ohf</i>                                 | Matvælaprófun                    | 28                | Prófun matvæla og fóðurs  | ISO 17025   |
| <i>Rannsóknarþjónustan Sýni ehf</i>              | Matvælaprófun                    | 16                | Prófun matvæla og fóðurs  | ISO 17025   |
| <i>Rannsóknarþjónustan Promat ehf</i>            | Matvælaprófun                    | 20                | Prófun matvæla og fóðurs  | ISO 17025   |
| <i>Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði</i> | Matvælaprófun                    | 24                | Prófun matvæla og fóðurs  | ISO 17025   |
| <u>Vottunarstofur:</u>                           |                                  |                   |   |             |
| <i>Vottunarstofan Tún ehf</i>                    | Lífræn framleiðsla               | 11                | Lífræn framleiðsla  | ISO 17065   |
| <i>iCert ehf</i>                                 | Stjórnunarkerfi                  | 42                | Stjórnunarkerfi   | ISO 17021-1 |
| <i>Vottun hf</i>                                 | Stjórnunarkerfi                  | 41                | Stjórnunarkerfi   | ISO 17021-1 |
| <u>Skoðunarstofur:</u>                           |                                  |                   |   |             |
| <i>BSI á Íslandi ehf</i>                         | Leiksvæði                        | 22                | Leikvallatæki og leiksvæði  | ISO 17020   |
| <i>BSI á Íslandi ehf</i>                         | Raforkuvirki                     | 33                | Raforkuvirki  | ISO 17020   |
| <i>Frumherji hf</i>                              | Raforkuvirki                     | 03                | Raforkuvirki  | ISO 17020   |
| <i>Rafskoðun ehf</i>                             | Raforkuvirki                     | 05                | Raforkuvirki  | ISO 17020   |
| <i>BSI á Íslandi ehf</i>                         | Skip                             | 30                | Skoðun skipa og búnaðar   | ISO 17020   |
| <i>Frumherji hf</i>                              | Skip                             | 21                | Skoðun skipa og búnaðar   | ISO 17020   |
| <i>BSI á Íslandi ehf</i>                         | Lyftur                           | 23                | Lyftur  | ISO 17020   |
| <i>Aðalskoðun hf</i>                             | Ökutæki                          | 04                | Aðalskoðun ökutækja   | ISO 17020   |
| <i>Frumherji hf</i>                              | Ökutæki                          | 01                | Aðalskoðun ökutækja   | ISO 17020   |
| <i>Tékkland bifreiðaskoðun ehf</i>               | Ökutæki                          | 34                | Aðalskoðun ökutækja   | ISO 17020   |
| <i>Betri skoðun ehf*</i>                         | Ökutæki                          | 43                | Aðalskoðun ökutækja   | ISO 17020   |
| <i>Frumherji hf</i>                              | Skoðunarstofur í byggingariðnaði | 39                | Skoðun gæðastjórnunarkerfa hönnuða og hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara. | ISO 17020   |
| <i>BSI á Íslandi ehf</i>                         | Skoðunarstofur í byggingariðnaði | 40                | Skoðun gæðastjórnunarkerfa hönnuða og hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara. | ISO 17020   |

\* Ný faggilding

## Síðustu breytingar:

20.12.2019 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki               | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið           | Staðall   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <i>Betri skoðun ehf</i> | Ökutæki            | 43                | Aðalskoðun ökutækja | ISO 17020 |

01.04.2019 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið       | Staðall     |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| iCert ehf | Stjórnunarkerfi    | 42                | Stjórnunarkerfi | ISO 17021-1 |

27.02.2019 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið       | Staðall     |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Vottun hf | Stjórnunarkerfi    | 41                | Stjórnunarkerfi | ISO 17021-1 |

17.09.2018 Eftirfarandi faggilding var felld niður og er ekki lengur í gildi.

| Fyrirtæki | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið       | Staðall     |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Vottun hf | Stjórnunarkerfi    | 38                | Stjórnunarkerfi | ISO 17021-1 |

19.06.2017 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki         | Faggildingaráætlun               | Faggildingarnúmer | Tæknisvið   | Staðall   |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------|
| BSI á Íslandi ehf | Skoðunarstofur í byggingariðnaði | 40                | Skoðun gæðastjórnunarkerfa hönnuða og hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara. | ISO 17020 |

30.12.2016 Eftirfarandi faggildingar voru felldar niður og eru því ekki lengur í gildi.

| Fyrirtæki                            | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið                  | Staðall   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| <u>Prófunar- og kvörðunarstofur:</u> |                    |                   |                            |           |
| Rannsóknarstöð Hjartaverndar         | Læknisfræði        | 25                | Klínískar prófanir         | ISO 15189 |
| Löggilding ehf                       | Lögmælifræði       | 32                | Lögmælifræði               | ISO 17025 |
| <u>Skoðunarstofur:</u>               |                    |                   |                            |           |
| Pro-Ark ehf                          | Leiksvæði          | 37                | Leikvallatæki og leiksvæði | ISO 17020 |

30.12.2016 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki    | Faggildingaráætlun               | Faggildingarnúmer | Tæknisvið   | Staðall   |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------|
| Frumherji hf | Skoðunarstofur í byggingariðnaði | 39                | Skoðun gæðastjórnunarkerfa hönnuða og hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara. | ISO 17020 |

**B – faggilt ökurita- og endurskoðunarverkstæði**

| Fyrirtæki                                      | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið            | Staðall      |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Askja ehf atvinnubílaeild</i>               | Ökuritar           | B-140             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Bifreiðaverkst. Kaupfélags Skagfirðinga</i> | Ökuritar           | B-021             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Bílaverkstæði Hjalta ehf</i>                | Ökuritar           | B-044             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Bílaverkstæði Sigurlaugs Baldurssonar</i>   | Ökuritar           | B-075             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Brimborg ehf*</i>                           | Ökuritar           | B-144             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>K2M ehf</i>                                 | Ökuritar           | B-007             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Klettur sala og þjónusta ehf</i>            | Ökuritar           | B-142             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Svanur Hallbjörnsson</i>                    | Ökuritar           | B-141             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Vík verkstæði ehf.</i>                      | Ökuritar           | B-143             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Ökumælar ehf</i>                            | Ökuritar           | B-003             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| <i>Bifreiðaverkst. Kaupfélags Skagfirðinga</i> | Ökutæki            | B-103             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bílaleiga Húsavíkur ehf</i>                 | Ökutæki            | B-110             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bílaverkstæði Jóhanns ehf</i>               | Ökutæki            | B-116             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf</i>             | Ökutæki            | B-134             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bílaþjónusta Péturs</i>                     | Ökutæki            | B-102             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bilson ehf</i>                              | Ökutæki            | B-105             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Bílvogur ehf</i>                            | Ökutæki            | B-129             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Múlatindur sf</i>                           | Ökutæki            | B-131             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Pardus ehf</i>                              | Ökutæki            | B-104             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |
| <i>Röndin ehf</i>                              | Ökutæki            | B-138             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |

\* Ný faggilding

**Síðustu breytingar:**

09.10.2019 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki           | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið | Staðall     |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| <i>Brimborg ehf</i> | Ökuritar           | B-144             | Ökuritar  | Rg. 41/1996 |

04.01.2019 Eftirfarandi faggilding var felld niður og er því ekki lengur í gildi.

| Fyrirtæki                             | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið            | Staðall      |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Bifreiðaverkstæði Mosfells ehf</i> | Ökutæki            | B-106             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |

21.12.2018 Eftirfarandi faggilding var felld niður og er því **ekki lengur í gildi**.

| Fyrirtæki                                 | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið            | Staðall      |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf | Ökutæki            | B-101             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |

14.12.2017 Eftirfarandi faggilding var veitt.

| Fyrirtæki          | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið | Staðall     |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Vík verkstæði ehf. | Ökuritar           | B-143             | Ökuritar  | Rg. 41/1996 |

08.05.2017 Eftirfarandi faggildingar voru felldar niður og eru því **ekki lengur í gildi**.

| Fyrirtæki                 | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið            | Staðall      |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Vélsmiðja Hornafjarðar hf | Ökutæki            | B-126             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |

13.02.2017 Eftirfarandi faggilding var felld niður **tímabundið**. Er **ekki í gildi** þar til annað verður tilkynnt.

| Fyrirtæki    | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið | Staðall     |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Brimborg ehf | Ökuritar           | B-008             | Ökuritar  | Rg. 41/1996 |

16.01.2017 Eftirfarandi faggildingar voru felldar niður og eru því **ekki lengur í gildi**.

| Fyrirtæki                   | Faggildingaráætlun | Faggildingarnúmer | Tæknisvið            | Staðall      |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf | Ökuritar           | B-074             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| VDO-verkstæði ehf           | Ökuritar           | B-002             | Ökuritar             | Rg. 41/1996  |
| Almenna Bílaverkstæðið ehf  | Ökutæki            | B-109             | Endurskoðun ökutækja | Rg. 631/1994 |